

MASCHINENLISTE

BILD	BESCHREIBUNG	BEZEICHNUNG	WEITERE DETAILS
	CNC-Fräsmaschine	Kunzmann WF7	X-Weg 600 Y-Weg 400 Z-Weg 400
	Werkzeug-Fräsmaschine	Macmon M100	X-Weg 300 Y-Weg 170 Z-Weg 300
	Fräsmaschine	Hermle Handhebel FWH 630 horizontal	X-Weg 280 Y-Weg 125 Z-Weg 260
	CNC-Zyklen Drehmaschine	DMT Status	Drehdurchmesser max. 400 Spitzenweite 1000 Spindelbohrung 50
	Leit- und Zugspindeldrehbank	Colchester Master 2500	Spitzenhöhe 165 Spindelbohrung 40 Spitzenweite 1000
	Leit- und Zugspindeldrehbank	Colchester Master 1600	Spitzenhöhe 220 Spindelbohrung 76 Spitzenweite 750

	<p>Kreissägeautomat</p>	<p>Rohbi RKA 50</p>	
	<p>Blechscherer</p>	<p>Edwards Truecut</p>	<p>Schnittbreite 1m</p>
	<p>Excenterpresse</p>	<p>EBU</p>	<p>15 Tonnen</p>
	<p>Schutzgas Schweißgerät</p>	<p>Jäckle MIG 300</p>	
	<p>Abkantbank</p>		
	<p>Bohr- und Geschwindigkeitsschneidemaschinen</p>		